

工事写真報告書

工事番号 令和 3 年度 No.17

工事名 エントランス庇 修繕工事

工事箇所 エントランス庇部

工事住所 小松島4-15-30 ロイヤルヒルズオガタ

工期 着手 令和 3 年 2 月 13 日

竣工 令和 3 年 2 月 25 日

工事施工者 株式会社 仙台美装



| | |
|-----|-------------------------|
| 工事名 | ロイヤルヒルズオガタ エントランス庇部修繕工事 |
| 工種 | 左官 施工者 樹仙台美装 |

爆裂、剥れ撤去後

2021/02/13



| | |
|-----|-------------------------|
| 工事名 | ロイヤルヒルズオガタ エントランス庇部修繕工事 |
| 工種 | 左官 施工者 樹仙台美装 |

モルタル補修

2021/02/16



| | |
|-----|-------------------------|
| 工事名 | ロイヤルヒルズオガタ エントランス庇部修繕工事 |
| 工種 | 左官 施工者 樹仙台美装 |

モルタル補修

2021/02/16
