

工事写真報告書

工事番号 令和 3 年度

工事名 手術室床 修繕作業


工事箇所 手術室1.2.4 手術室通路

工事住所 仙台市青葉区台原4-3-21

工 期 着 手 令和 3 年 3 月 6 日

竣 工 令和 3 年 3 月 13 日

工事施工者 株式会社 仙台美装



手術室1

施工前



施工後






手術室1

施工前



施工後






工事件名	東北労災病院 手術室床 修繕作業
工事場所	手術室2
施工前	


手術室2

施工前



工事件名	東北労災病院 手術室床 修繕作業
工事場所	手術室2
施工完了	
株式会社 山台美装 2021/03/13	

施工後




手術室4

施工前



施工後





工事件名	東北労災病院 手術室床 修繕作業
工事場所	手術室通路
施工前	

通路 施工前



工事件名	東北労災病院 手術室床 修繕作業
工事場所	手術室通路
施工前	

同上



工事件名	東北労災病院 手術室床 修繕作業
工事場所	手術室通路
施工前	

同上



通路施工前



同上



同上




通路施工前



同上



同上



通路施工後



同上



同上




通路施工後



同上



同上



通路施工後



同上



同上