

工事写真報告書

工事番号 令和 3 年度

工事名 コーポ北目 部分修繕工事

工事箇所 ※見積詳細参考

工事住所 仙台市青葉区大手町4-41

工 期 着 手 令和 3 年 3 月 12 日

竣 工 令和 3 年 3 月 19 日

工事施工者 株式会社 仙台美装



工事件名	コーボ北目
工事場所	
株式会社 仙田美屋 2021/02/21	

南面階段手摺部


看板跡 塗装

施工前

施工後



工事件名	コーボ北目 部分修繕工事
工事場所	南面階段手摺部 看板跡塗装
施工完了	
株式会社 仙田美屋 2021/03/18	



2階共用廊下床

洗浄施工前



水道使用箇所が無い為

タンク使用



施工中



南西角 外壁タイル部

タイル撤去+ 幕板取付+ 塗装+ 付帯工
事

施工前



足場架設状況



施工後

[illegible]

西面基礎

クラック補修

施工前

施工後

