

工事写真報告書

工事番号 令和 3 年度

工 事 名 第2五橋ビル 共用階段部 塗装工事

工事箇所 共用階段

工事住所 仙台市若林区五橋3-6-21

工 期 着 手 令和 3 年 3 月 8 日

竣 工 令 和 3 年 3 月 17 日

工事施工者 株式会社 仙台美装



下地調整

クレン作業



同上



同上



下地調整

クレン作業



同上



同上




不陸調整

作業中



同上



同上




不陸調整

作業中



同上



同上



天井塗装

1 回目塗装



2 回目塗装



完了



壁塗装

1 回目塗装



2 回目塗装




完了



工事件名	第2五機ビル 共用階段部 塗装工事
工事場所	笠木
1回目塗装中	
株式会社 仙台美装	
2021/03/11	

笠木塗装

1 回目塗装



工事件名	第2五機ビル 共用階段部 塗装工事
工事場所	笠木
2回目塗装中	
株式会社 仙台美装	
2021/03/12	

2 回目塗装



工事件名	第2五機ビル 共用階段部 塗装工事
工事場所	笠木
施工完了	
株式会社 仙台美装	
2021/03/12	

完了



床塗装

1回目塗装



2回目塗装



完了



SD 塗装

1 回目 塗装



2 回目 塗装



完了

火災報知器塗装

1回目塗装



2回目塗装



完了



蛍光灯カバー塗装

1回目塗装



2回目塗装



完了





分電盤塗装

1 回目塗装



2 回目塗装



完了

木枠塗装

完了

