

工 事 写 真 報 告 書

工 事 番 号 令和 3 年度

工 事 名 アーバンハイツ向山 部分修繕工事

工 事 箇 所 見積詳細の通り

工 事 住 所 仙台市太白区向山4-25-12

工 期 着 手 令和 3 年 4 月 14 日

竣 工 令和 3 年 4 月 24 日

工事施工者 株式会社 仙台美装



アーバンハイツ向山 修繕工事

北面 照明ポール


ケレン



アーバンハイツ向山 修繕工事

北面 照明ポール

錆止め



アーバンハイツ向山 修繕工事

北面 照明ポール

上塗り




アーバンハイツ向山 修繕工事

北面 照明ポール

完了



完了





アーバンハイツ向山 修繕工事

北面 樋+ 樋付帯外壁

施工前



アーバンハイツ向山 修繕工事

北面 樋+ 樋付帯外壁

樋金具交換



アーバンハイツ向山 修繕工事

北面 樋+ 樋付帯外壁

樋下塗り



アーバンハイツ向山 修繕工事

北面 樋+樋付帯外壁

外壁下塗り



アーバンハイツ向山 修繕工事

北面 樋+樋付帯外壁

上塗り 完了



アーバンハイツ向山 修繕工事

北面 樋+樋付帯外壁

高所作業車にて



アーバンハイツ向山 修繕工事

東面 隔て

ケレン



アーバンハイツ向山 修繕工事

東面 隔て

下塗り



アーバンハイツ向山 修繕工事

東面 隔て

上塗り 完了

※避難表示プレート


サービス施工



アーバンハイツ向山 修繕工事

非常扉 消火器ボックス

穴あき補修



アーバンハイツ向山 修繕工事

非常扉 消火器ボックス


穴あき補修



アーバンハイツ向山 修繕工事

非常扉 消火器ボックス

ケレン



アーバンハイツ向山 修繕工事

非常扉 消火器ボックス

ケレン



アーバンハイツ向山 修繕工事

非常扉 消火器ボックス

下塗り



アーバンハイツ向山 修繕工事

非常扉 消火器ボックス

下塗り



アーバンハイツ向山 修繕工事

非常扉 消火器ボックス


上塗り完了



アーバンハイツ向山 修繕工事

非常扉 消火器ボックス

上塗り完了





アーバンハイツ向山 修繕工事

エントランス天井

下地調整



アーバンハイツ向山 修繕工事

エントランス天井

下塗り



アーバンハイツ向山 修繕工事

エントランス天井

上塗り



工事件名 アーバンハイツ向山 部分修繕工事
工事場所 エントランス天井
完了
株式会社仙田興業 2021/04/24

アーバンハイツ向山 修繕工事
エントランス天井
完了



工事件名 アーバンハイツ向山 部分修繕工事
工事場所 量水器 ボックス交換
株式会社仙田興業 2021/04/23

アーバンハイツ向山 修繕工事
北側量水器ボックス交換
※サービス施工