

工事写真報告書

工事番号 令和 3 年度 No.121

工事名 メゾン小萩 部分修繕工事

工事箇所 御見積書 明細の通り

工事住所 仙台市青葉区宮町4-9

工期 着手 令和 3 年 4 月 14 日

竣工 令和 3 年 4 月 28 日

工事施工者 株式会社 仙台美装



メゾン小萩 部分修繕工事

溶接工事

施工後



メゾン小萩 部分修繕工事

溶接工事

施工後



メゾン小萩 部分修繕工事

溶接工事

施工後



メゾン小萩 部分修繕工事

溶接工事

施工後



メゾン小萩 部分修繕工事

溶接工事

施工後



メゾン小萩 部分修繕工事

溶接工事

施工後



メゾン小萩 部分修繕工事

溶接工事

施工後



メゾン小萩 部分修繕工事

溶接工事

施工後



メゾン小萩 部分修繕工事

溶接工事

施工後



メゾン小萩 部分修繕工事

溶接工事

施工後



メゾン小萩 部分修繕工事

溶接工事

施工後



メゾン小萩 部分修繕工事

溶接工事

施工後



メゾン小萩 部分修繕工事

溶接工事

施工後



メゾン小萩 部分修繕工事

溶接工事

施工後



メゾン小萩 部分修繕工事

溶接工事

施工後



メゾン小萩 部分修繕工事

塗装工事

デッキプレート

ケレン



メゾン小萩 部分修繕工事

塗装工事

デッキプレート

錆止め塗装



メゾン小萩 部分修繕工事

塗装工事

デッキプレート

上塗り塗装

完了



メゾン小萩 部分修繕工事

塗装工事

手摺部

ケレン



メゾン小萩 部分修繕工事

塗装工事

蹴上

ケレン



メゾン小萩 部分修繕工事

塗装工事

柱

ケレン



メゾン小萩 部分修繕工事

塗装工事

階段部

錆止め塗装



メゾン小萩 部分修繕工事

塗装工事

手摺部

錆止め塗装



メゾン小萩 部分修繕工事

塗装工事

段裏

錆止め塗装



メゾン小萩 部分修繕工事

塗装工事

手摺外壁

下塗り塗装




メゾン小萩 部分修繕工事

塗装工事

手摺外壁

上塗り塗装





メゾン小萩 部分修繕工事

左官工事

共用通路床ひび割れ補修



メゾン小萩 部分修繕工事

左官工事

共用通路床ひび割れ補修



メゾン小萩 部分修繕工事

左官工事

共用通路床ひび割れ補修



メゾン小萩 部分修繕工事

左官工事

共用階段床

研り




メゾン小萩 部分修繕工事

左官工事

共用階段床

不陸調整



メゾン小萩 部分修繕工事

左官工事

共用階段床

上塗り